



Windows XP

1. 付属 CD-ROM を、PC の CD-ROM ドライブに入れます。
2. 本製品（DS-3）を、PC の USB ポートに接続します。



3. 次へをクリックします。



4. 続行をクリックします。



5. 完了をクリックします。

ご注意

インストール中に下のアクティブ画像がでましたらキャンセルしてください。



ドライバソフトのインストール確認

インストールに問題がないかどうか、下記の手段で確認ができます。

コントロールパネルのシステムからデバイスマネージャーを開きます。

イメージングデバイスをクリックして VGA CCD Camera with USB Interface を確認ください。黄色のびっくりマークがある場合はインストールに問題がありますので、マウスの右クリックで更新を選択して再度インストールを進めてください。

